

Wykaz sprzętu będącego w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego

Stan po przekazaniu szybowca Jantar 2b SP-2586 z Olsztyna do Płocka – 07.05.2009.

Lp	Typ	Nr rejestr.	Nr Konk.	Miejsce Stacj.
1. (1) R	ASW 22 BL	SP-3595	AT	CSS Leszno
2. (1) R	ASG 29	D-8024	PL	CSS Leszno
3. (1) R	LS 8	SP-3665	LOT	CSS Leszno
4. (1) R	DISCUS 2A	D-2479	V	CSS Leszno
5. (1) R	BRAWO	SP-3333	BZ	CSS Leszno
6. (2) R	BRAWO	SP-3335	BI	CSS Leszno
7. (1) R	PW 5	SP-3622	F1	CSS Leszno
8. (2) R	PW 5	SP-3669	F14	CSS Leszno
9. (1) R	DIANA 2	SP-3724	RP	CSS Leszno
10. (1) R	ASW 27	SP-3635	VP	CSS Leszno
11. (1)	KROKUS S	SP-3240	OO	Piła
12. (1)	JANTAR 2B	SP-3281	AI	Białystok
13. (2)	JANTAR 2B	SP-3327	BB	Bielsko-Biała
14. (3)	JANTAR 2B	SP-3280	PP	Gliwice
15. (4)	JANTAR 2B	SP-3254	I	Grudziądz
16. (5)	JANTAR 2B	SP-3196	MK	Częstochowa
17. (6)	JANTAR 2B	SP-3372	ZO	Rybnik
18. (7)	JANTAR 2B	SP-3277	C1	Włocławek
19. (8)	JANTAR 2B	SP-3389	ST	Stalowa Wola
20. (9)	JANTAR 2B	SP-2586	25	Płock
21. (10)	JANTAR 2B	SP-3388	XT	Warszawa
22. (11)	JANTAR 2B	SP-3456	BR	Warszawa
23. (12)	JANTAR 2B	SP-3216	YY	Wrocław
24. (13)	JANTAR 2B	SP-3368	SW	Z.Góra
25. (14)	JANTAR 2B	SP-3390	IV	Z.Góra
26. (15)	JANTAR 2B	SP-3199	AL	A. Leszczyński
27. (16)	JANTAR 2B	SP-3370	AV	A. Leszczyński
28. (17)	JANTAR 2B	SP-3371	A7	A. Leszczyński
29. (18)	JANTAR 2B	SP-2585	27	CSS Leszno
30. (19)	JANTAR 2B	SP-3279	C3	CSS Leszno
31. (20)	JANTAR 2B	SP-3328	HC	CSS Leszno
32. (21)	JANTAR 2B	SP-3391	C7	CSS Leszno
33. (1)	JUNIOR	SP-3470		Piła – CSS L-no

R - Szybowce reprezentacyjne

PRZYCZEPY SZYBOWCOWE

1. Cobra	LSP 1416	LS 8	„LOT”
2. Cobra	LSP 1415	ASG 29	„PL”
3. Cobra	LEP 560B	ASW 22 BL	„AT”
4. Avionic	PZM-6740	ASW 27	„VP”
5. Avionic		PW 5	„F1”
6. Avionic		PW 5	„F14”
7. Avionic	SCI 76RL	Diana 2	„RP”
8. Avionic		BRAWO	„BZ”

- Szybowiec będący w dyspozycji KS nieprawnie przekazany Aeroklubowi Poznańskiemu w 2004 roku przez byłego prezesa AP Jana Tadeusza Karpińskiego:

JANTAR 2B	SP-3457	P7	A. Poznański
-----------	---------	----	--------------

- Wykaz szybowców będących w dyspozycji KS, sprzedanych w okresie od 01.01.2006 do 09.05.2006 roku**

L.p	TYP	Nr Rej.	Nr Konk.	Miejsce stacj.	Nabywca
1. (1)	*ASH 25	SP-3578	IOT	CSS Leszno	Osoba fizyczna
2. (1)	*PW 5	SP-3621	LOT	CSS Leszno	A. Poznański
3. (2)	*PW 5	SP-3666	I	GSS Żar	Osoba Fizyczna

- Następujące szybowce zostały przekazane na mocy uchwały Zarządu AP nr 142 i 143/8/XVI/2006 na własność aeroklubom, które udowodniły, że zakup nie był wykonany przez AP i z dokumentów wynika, że szybowce były kupiono z przeznaczeniem dla zainteresowanych aeroklubów:

JANTAR 2B	SP-3061	AO	Opole
JANTAR 2B	SP-3168	S	Ostrów

- Wykaz szybowców będących w dyspozycji KS, sprzedanych w okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku**

L.p	TYP	Nr Rej.	Nr Konk.	Miejsce stacj.	Nabywca
1.	Jantar 2	SP-2961	HM	A. Śląski	A. Śląski
2.	Jantar 2b	SP-3116	TK	A. Poznański	A. Poznański
3.	Jantar 2b	SP-3199	KS	A. Grudziądzki	A. Grudziądzki
4.	Jantar 2b	SP-3369	JJ	A. Świdnik	A. Warszawski

- Szybowiec Jantar 2B SP-3455 „PC” skasowany w wypadku lotniczym dnia lipca 2008 podczas lotu wykonywanego w Gliwicach. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC w wysokości 60.000 PLN wpłynęło do kasy AP dnia ? .2008.

JANTAR 2B	SP-3455	PC	A. Gliwicki
-----------	---------	----	-------------

- Szybowiec wycofany z przydziału Komisji Szybowcowej i przeznaczony na sprzedaż decyzją Zarządu AP dnia 07.10.2008, uchwała **376/22/XVI/2008** . Sprzedany Aeroklubowi Lubelskiemu dnia 21.11.2008 za kwotę 41.100 PLN.

L.p	TYP	Nr Rej.	Nr Konk.	Miejsce stacj.	Nabywca	Cena
1.	Jantar 2b	SP-3255	SZ	A. Bielsko-Bial	A. Lubelski	41.100 PLN